

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН ПО БЕЗОПАСНОСТ №2 27/03/2015

- Относно:** Минимален брой упълномощени лица в пилотската кабина
- Референция:** Регламент (EU) 965/2012.
- Приложимост:** За ГД ГВА и всички оператори за търговски въздушен транспорт (CAT) със самолети, с одобрена конфигурация от 60 и повече пътнически седалки и оборудвани с блиндирана/подсилена врата на пилотската кабина
- Описание:** На основание на наличната към момента информация за фаталния инцидент с полет 4U9525, както и тази от разследването му, EASA , съвместно със страните-членки издава следните препоръки
- Препоръки:** Всички оператори да въведат процедури за осигуряване на поне две упълномощени лица да бъдат постоянно в пилотската кабина по време на целия полет, в съответствие с CAT.GEN.MPA.135
- Всички оператори да извършат оценка на риска, включително и за неговото намаляване, във връзка с въвеждането на такива процедури
- За контакт:** Петко Кунчев –Началник отдел ЛЕ в ГД ГВА