



БЮЛЕТИН ПО

БЕЗОПАСТНОСТ НА ПОЛЕТИТЕ

Контролен №: 2/2016

Дата: 28 Юли 2016

ТЕМА: Извънредна проверка за наличие на пукнатини по втулката на въздушни витла Neuform, монтирани на въздухоплавателни средства от типа Icarus C42, вписани в Регистъра на гражданските ВС на Република България

Област на приложение:

Настоящият Бюлетин е приложим за всички Собственици/Оператори на въздухоплавателни средства Icarus C42, класифицирани като свръхлеки в съответствие с буква "д" от Приложение II към Регламент (ЕО) № 216/2008, както и за организациите, одобрени съгласно условията на Приложение 1 на Регламент (ЕС) № 1321/2014 г., имащи отношение към такива ВС.

Причина за издаване:

На ВС тип Icarus C42 с монтирани на тях въздушни витла Neuform, налетели между 400 часа и 1050 часа и повече от начало на експлоатация, са констатирани пукнатини в предната централна част на втулката на въздушния винт.

В тази връзка авиационните власти на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия са публикували аварийна ДЛГ (Emergency Mandatory Permit Directive) № 2016-006-E от 15.07.2016 г. ГД ГВА, вземайки предвид гореупоменатата аварийна ДЛГ и с цел поддържане на авиационната безопасност на ВС тип Icarus C42, публикува настоящия Бюлетин по безопасност на полетите (ББП) № 2/2016.

Нормативно основание:

1. Чл. 16 б), ал. 1, т. 3 от ЗГВ, последно изменение и допълнение, публикувано в ДВ бр. 15 от 23.02.2016 г.
2. Чл. 6 ал. 3, т.3; чл. 11, ал. 2, т. 2 и 3; чл. 12, ал. 3, т. 4 и т. 5 от Устройствения правилник на ГД ГВА, последно изменение и допълнение, публикувано в ДВ бр. 53 от 12.07.2016 г.

Действия, които трябва да бъдат предприети:

На всички ВС тип Ikarus C42 с монтирани на тях въздушни витла Neuform , вписани в Регистъра на гражданските ВС на Република България, да бъдат изпълнени следните дейности:

1. Да се извърши визуална инспекция в съответствие с т. 3 от Emergency Mandatory Permit Directive № 2016-006-E.
2. Да се ревизират всички планове/програми за ТО, като се добави изискване за изпълнение на инспекциите по т. 3 от Emergency Mandatory Permit Directive № 2016-006-E на всяка провеждана годишна инспекция на самолета.

Отговорни за изпълнение на бюлетина:

По всички точки – Собствениците/Операторите и организациите, одобрени съгласно условията на Приложение 1 на Регламент (ЕС) № 1321/2014 г., имащи отношение към горечитирания тип ВС.

Срок на изпълнение:

По т. 1 - Преди изпълнение на следващия полет.

По т. 2 - 31.08.2016 г.

Изпълнението на този бюлетин да бъде :

Отразено в техническия борден дневник и/или съответната техническа документация на ВС.

Изпълнението на настоящия бюлетин ще бъде проверено при последваща инспекция на ВС от страна на Отдел „Летателна годност на Граждански въздухоплавателни средства“.

Издаден от: ГД ГВА – Отдел „Летателна годност на Граждански въздухоплавателни средства“, Дирекция „Авиационна безопасност“.