

СПЕШНО!

БЮЛЕТИН ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ПОЛЕТИТЕ

Контролен No:06/2010

Дата: 30.06.2010

ТЕМА: КОНТРОЛ НА МОДИФИКАЦИИТЕ И РЕМОНТИТЕ НА ВС

Този бюлетин по безопасност на полетите е задължителен за всички организации по поддържане на постоянната летателна годност на територията на Р. България

Област на приложение:

Настоящият документ е общовалиден за организациите по поддържане на постоянната летателна годност (ОУППЛГ) на ВС на територията на Р. България. Настоящият Бюлетин по безопасност на полетите (ББП) No:06/2010 е публикуван с цел повишаване на вниманието на операторите на ВС по отношение на контрола върху модификациите извършвани на ВС.

Причина за издаване:

Последните проверки по надзор на съответствието на ОУППЛГ на авиационните оператори с изискванията на Регламент (ЕО) 2042/2003 и измененията му и рамповите инспекции на ВС пораждаат тревога у ГД „ГВА“ относно пълнотата на контрола на модификациите, извършвани на ВС, **които изискват незабавни действия от страна на съответните ОУППЛГ.**

Регламент (ЕО) 2042/2003, Приложение I (Част М), т.М.А.304 Данни за модификации и ремонти, гласи:

*„Повредите се оценяват, а модификациите и ремонтите се изпълняват, като се използват данни, **одобрени от Агенцията или от одобрена по Част 21 проектантска организация, според случая.**”*

Неизпълнението на изискванията на т.М.А.304 и прилагането на ВС на неодобрени модификации и ремонти се счита за несъответствие **Ниво 1** и ГД „ГВА“:

*„..... предприема незабавни действия за **анулиране, ограничаване или временно спиране** изцяло или частично, в зависимост от значението на констатацията от първо ниво, на одобрението на организацията за управление на поддържането на летателната годност до успешното предприемане на коригиращи действия от организацията.” (т. М.В. 705 Несъответствия).*

За да се избегнат несъответствия от Ниво 1, ГД „ГВА“ препоръчва на **Ръководителите по качеството на ОУППЛГ да предприемат незабавни мерки за установяване категорично на съответствието на ВС под техен контрол с изискванията на т. М.А.304 на Регламент (ЕО)**

2042/2003, Приложение I (Част М) и да докладват резултатите на ГД „ГВА” в най-кратък срок.

Нормативно основание:

- 1) Регламент (ЕО) 2042/2003, Приложение I (Част М), т.М.А.304, т. М.В.705
- 2) Закон за гражданското въздухоплаване, последно изменение и допълнение, публикувано в ДВ. бр.102 от 22 Декември 2009г., чл. 16б), т.3 и Устройствен правилник на ГД „ГВА”, последно изменение и допълнение, публикувано в ДВ бр. 29 от 16.04.2010 г., в сила от 16.04.2010 г. чл. 3, ал.3 и чл. 12, ал.3, т. 5.

Действия, които трябва да бъдат предприети:

- 1) Ръководителите по качеството на ОУППЛГ да извършат незабавна проверка на **съответствието на ВС под техен контрол с изискванията на т. М.А.304** на Регламент (ЕО) 2042/2003, Приложение I (Част М), за всички модификации и ремонти, извършени на ВС след влизане в сила на Регламента;
- 2) Ръководителите по качеството на ОУППЛГ да предоставят на ГД „ГВА” декларация за съответствие с изискванията на т. М.А.304 на Регламент (ЕО) 2042/2003 Приложение I (Част М), като изброят всички модификации и ремонти, извършени на ВС, от коя организация и въз основа на какви одобрени данни за модификации и ремонти са извършени.

Отговорни за изпълнение на бюлетина:

Ръководителите по качеството на организациите за поддържане на постоянната летателна годност, одобрени по Част М (Подчаст G) на Регламент (ЕО) 2042/2003 на Европейската Комисия на територията на Р. България.

Срок на изпълнение:

Изпълнението на този бюлетин ББП 06/2010 да се докладва на ГД „ГВА” в срок до **30.07.2010** год.

Изпълнението на този бюлетин да бъде докладвано на:


**ГД „ГВА” – Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията;
София 1000, ул. „Дякон Игнатий” 9; тел. : + 359 2 937 1047; факс: + 359 2 948 8053**

и на електронни адреси:

airworthiness@caa.bg; astankov@caa.bg .

Издаден от: ГД „ГВА” – Отдел „Летателна годност”

За ГД „ГВА”, Стойно Георгиев – заместник главен директор



Дата: 30.06.2010