



Бюлетин по Безопасност на полетите

Контролен № 2/2018

ТЕМА: ОЦЕНЯВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА ПРОГРАМА ЗА ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ НА ЗАДАЧИ ПО УППЛГ

Област на приложение:

Настоящият Бюлетин е приложим за всички организации за управление поддържането на постоянна летателна годност на ВС (ОУППЛГ), одобрени съгласно условията на Регламент (ЕС) 1321/ 2014 г.

Причина за издаване:

В резултат на проведена стандартизационна инспекция от страна на ЕААБ и във връзка с проведени инспекции по надзор на съответствието на ОУППЛГ с изискванията на Регламент (ЕС) 1321/ 2014 г., се установиха тенденции и несъответствия, поради които ГД ГВА издава настоящия бюлетин и дава указания за поддържане на ефективно съответствие с приложимите нормативни изисквания, както следва:

1. Програмата за техническо обслужване (ПрТО) на ВС трябва да включва програма за надеждност, когато това е приложимо изискване.
2. Програмата за надеждност трябва да осигури, че заложените задачи в ПрТО са ефективни и тяхната периодичност е адекватна.
3. ПрТО трябва да се преразглежда поне веднъж годишно и всеки път, когато се променя документ, на който е базирана.
4. При провеждане на годишните срещи за анализиране ефективността на ПрТО и представяне на докладите по надеждност, организацията трябва да информират предварително ГД ГВА за датата на срещата, за да се осигурява присъствие на представители от ГД ГВА.
5. В случаите, когато ОУППЛГ използва подизпълнител за определени дейности по поддържане на летателна годност (напр. разработване на ПрТО и / или Програма за надеждност и т.н.) трябва да да бъдат точно описани задълженията и отговорностите на организацията и подизпълнителя по отношение на договорените дейности.

1. ЗГВ, чл. 16 б, т. 3

2. Регламент (ЕС) 1321/ 2014 г. , Приложение I (Част-М), AMC & GM – последно изменение и допълнение, и в частност М.А.709, М.А.302 и М.А.711(а) (3), където е приложимо.

3. Бюлетин за безопасност на полетите № 3/2014 от 12.11.2014

Действия, които трябва да бъдат предприети:

1. Преглед и при необходимост ревизиране на Описанието на ОУППЛГ за установяване съответствие на процедурата за разработване и изменение на ПрТО съгласно изискванията на М.А.302 и Appendix I to AMC М.А.302 and AMC М.В.301 (b).
2. За ВС със сложна моторна тяга и ВС, използвани за търговски въздушен транспорт, ОУППЛГ трябва да прегледа установената процедура за следене ефективността на ПрТО, съгласно М.А.301 и при необходимост да ревизира всяка одобрена ПрТО, съгласно резултатите от извършения анализ.
3. ОУППЛГ следва да осигури въвеждането на всички директиви с повтарящо се действие в ПрТО.
4. Преглед и ревизиране на ПрТО и ООУППЛГ, с цел осигуряване въвеждането на Програма за надеждност, където това е приложимо.
5. В случаите, когато ОУППЛГ използва подизпълнител за определени дейности по поддържане на летателна годност (напр. разработване на ПрТО и Програма за надеждност и т.н.) да се осигури точно описание на задълженията на подизпълнителя и Организацията, включващо без да се ограничава, възлагане, проверка и приемане на изпълнените дейности.

Отговорни за изпълнението на бюлетина:

По всички точки - Ръководители на организации за управление поддържането на постоянна летателна годност на ВС, одобрени съгласно условията на Регламент (ЕС) 1321/ 2014 г.

Срок за изпълнение:

Действията по този бюлетин следва да бъдат изпълнени в срок до **24.09.2018 г.**

Изпълнението на този бюлетин да бъде докладвано на:

Писмено на ГД ГВА, София 1000, ул. Дякон Игнатий № 9 и на електронен адрес: airworthiness@caa.bg в срок до **28.09.2018 г.**

Издаден от: ГД ГВА- Отдел „ЛГ на ГВС“

За ГД ГВА:

30.8.2018 г.

Станимир Лешев
Х

Станимир Лешев
Главен директор ГД ГВА
Signed by: Stanimir Georgiev Leshev