



**БЮЛЕТИН ПО
БЕЗОПАСНОСТ НА ПОЛЕТИТЕ**
Контролен №: 02/2019

Дата: 22 Април 2019

ТЕМА: Задължителна извънредна еднократна проверка на състоянието на всички експериментални и любителски построени въздухоплавателни средства, вписани в Регистъра на гражданските ВС на Република България, преди изпълнение на следващ полет

Област на приложение:

Настоящият Бюлетин е приложен за всички Собственици и Оператори на ВС, класифицирани като експериментални в съответствие с точка 1, буква „б“ и любителски построени в съответствие с точка 1, буква „в“ от Приложение I към Регламент (ЕС) № 2018/1139, както и за организациите одобрени съгласно условията на Част М от Регламент (ЕС) 1321/2014 г. имащи отношение към такива ВС.

Настоящият Бюлетин по безопасност на полетите (ББП) № 02/2019 е публикуван с цел повишаване на безопасността на полетите с упоменатия клас ВС.

Причина за издаване:

На 20.04.2019 г. е реализирано авиационно произшествие със самолет ZODIAC CN601 при изпълнение на развлекателен полет от землището на село Белозем до стадиона на село Оризаре. Пилотът-собственик и неговият спътник са загинали.

В тази връзка в ГД ГВА е постъпило писмо с препоръки от Дирекция „Звено за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт“ (ЗРПВВЖТ) към Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Нормативно основание:

1. Чл. 16 б), т. 3 от ЗГВ, последно изменение и допълнение, публикувано в ДВ бр. 1 от 03.01.2019 г., в сила от 28.11.2014 г.

2. Чл. 6 ал. 3, т.3; чл. 11, ал. 2, т. 2 и 3; чл. 12, ал. 3, т. 1 от Устройственият правилник на ГД ГВА, последно изменение и допълнение, публикувано в ДВ бр. 63 от 31.07.2018 г., в сила от 31.07.2018 г.

Действия, които трябва да бъдат предприети:

На всички експериментални ВС вписани в Регистъра на гражданските ВС на Република България да бъдат изпълнени следните дейности:

1. Да се извърши проверка на възлите за закрепване на полукрилата, съгласно инструкциите на производителя.

Отговорни за изпълнение на бюлетина:

По всички точки - Собствениците на гореупоменатите ВС.

Срок на изпълнение:

Срокът за изпълнение на т. 1: преди следващ полет.

Изпълнението на този бюлетин да бъде :

Отразено в съответната техническа документация на ВС.

Изпълнението на настоящия бюлетин да бъде докладвано на Отдел „Летателна годност на ГВС“, Дирекция „Летателни стандарти“ на е-майл airworthiness@caa.bg

Издаден от: ГД ГВА – Отдел „Летателна годност на ГВС“ към Дирекция „Летателни стандарти“.

За ГД ГВА:

22.4.2019 г.

Станимир Лешев

X

Станимир Лешев

Главен директор ГД ГВА

Signed by: Stanimir

Leshev